

SERVICII INTRETINERE DACIA DUSTER B 98 WSR,DACIA DUSTER B 707 WSR SI FIAT DOBLO B 58 UNT

I.D.: 103424472

Data publicarii	26.09.24	Coduri CPV	50110000-9 50112200-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	4.996,00 RON - 4.996,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Autoritatea contranctantanta achizitioneaza servicii de reparatie : Pentru DACIA Duster, cu numarul de inmatriculare B 98 WSR 1. Maneta - modul semnal claxon - 1 buc, 690 lei fara TVA, 2. Verificare instalatia electrica - 500 lei fara TVA 3. Manopera inlocuire modul-semnal - 200 lei fara TVA Total 1.390,00 lei fara TVA Pentru DACIA Duster, cu numarul de inmatriculare B 707 WSR 1. Ulei motor(5 litri) - 1 buc , 286 lei fara TVA 2. Filtru aer - 1 buc, 71 lei fara TVA 3. Filtru polen - 1 buc, 93 lei fara TVA 4. Filtru motorina (carcasa- capsulat), 214 lei fara TVA 5. Filtru ulei - 1 buc, 95 lei fara TVA 6. Senzor filtru motorina - 1 buc, 400 lei fara TVA 7. Manopera revizie - 250 lei fara TVA 8. Manopera inlocuire senzor - 100 lei fara TVA Total 1509,00 lei fara TVA Pentru FIAT Doblo, cu numarul de inmatriculare B 58 UNT 1. Vas expansiune antigel - 1 buc, 404 lei fara TVA, 2. Aerisitor instalatie racire motor - 1 buc, 193 lei faraTVA 3. Furtun retur instal. Racire motor- 1 buc, 550 lei fara TVA 4. Verificare instalatia racire motor- 450 lei fara TVA 5. Inlocuire piese instalatie racire motor - 500 lei fara TVA Total 2.097,00 lei fara TVA Termenul de prestare al serviciilor este de 5 zile lucratoare de la primirea comenzii.