
Servicii de reparare uscator electric de rufe

I.D.: 95220641

Data publicarii	26.03.24	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 600,00 RON - 600,00 RON

Descriere: Reparatie uscator de rufe Electrolux : inlocuit role sustinere tambur,inlocuit dispozitiv blocare hublou , la DGASPC SECTOR 1 / Casa "Sf. Constantin"
