

**1-servicii de constatare si reparare masina de spalat rufe Electrolux=2 buc. tip W3240H 2-servicii de constatare si reparare calandru Electrolux=1 buc 3- serviciu de constatare si reparare manechin Electrolux 4-serviciu de constatare si reparare uscator rufe**

I.D.: 13644272

---

|                                  |          |                   |              |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Data publicarii                  | 27.06.16 | Coduri CPV        | 50000000-5   |
| Termenul limita pentru depunere: | 28.06.16 | Pretul estimativ: | 8.000,00 RON |

---

Descriere: La punctul 1 se vor inlocui urmatoarele componente: cablaj(6 buc),valva apa(2 buc),racord gri(1 buc),membrana valva scurgere(1buc),valva scurgere(1buc),maner usa(2buc),ax maner usa(2buc),garnitura usa(1buc) La punctul 2 senzor temperatura(1buc) La punctul 3 sonda nivel(1buc),garnitura flansa(1buc) La punctul 4 curele transmisie (2buc) Nota: dupa efectuarea constatarii se pot inlocui si alte ansamble si subansamble care pot fi considerate defecte cu acordul beneficiarului

---