
Servicii reparare: comb frig Arctic, lada frigorifica Arctic, masini spalat rufe Elecrolux, sWhirpool

I.D.: 59428699

Data publicarii	30.07.21	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.075,53 RON - 1.075,53 RON

Descriere: Reparat frigider/combina frigorifica Arctic: constatarea de defectelor , reparat agregat cu umiditate , incarcat cu freon , probe functionale. Material = 28.01 Tarif = 195.00 Total = 223.01 lei; Reparat lada frigorifica Arctic: constatarea defectelor , inlocuit placa ,reglat termostat , incarcare freon si probe functionale. Material = 70.03 Tarif = 215.00 Total = 285.03 lei; Reparat masina de spalat Wirpool: Verificarea ansamblului, reparat placa programator cu inlocuire de piese, reglat presostat, curatat filtru decantor, inlocuit carbuni , probe functionale. Material = 16.80 Tarif = 216.00 Total = 232.80 lei; Reparat masina de spalat Electolux: Verificarea ansamblului , reparat tambur , decapsat-capsat , inlocuire de rulmenti si semering , siliconare pentru asigurarea etanseitatii. Material = 109,61 Tarif = 225,03 Total = 334,69 lei
