
Reparatii convertizor de frecventa tip ASC 5000 EPA 10

I.D.: 23111564

Data publicarii	12.10.17	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	97.451,00 RON
-------------------	---------------

Descriere: Reparare convertizor de frecventa ASC 5000 cu racire cu aer prin inlocuire componente defecte, update de software si asigurare asistenta la punere in functiune.
