

## **Servicii de reparare masina de spalat Indesit, Arctic si uscator Electrolux**

I.D.: 80712620

---

Data publicarii	05.04.23	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.365,00 RON - 1.365,00 RON

---

Descriere: Reparatie masina de spalat rufe Indesit ,inlocuit garnitura hublou , inlocuit rulmenti,simering masina de spalat rufe Arctic ,inlocuit periile colectoare ,inlocuit dispozitiv blocare hublou uscator de rufe Electrolux ,inlocuit rezistenta termica 2600w , la DGASPC SECTOR 1 / CARPAD. Milcov

---