

---

## Servicii de reparare si intretinere uscator Imesa ES 18 kg

I.D.: 43961434

---

Data publicarii	09.09.19	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.280,00 RON - 1.280,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparare si intretinere uscator Imesa ES 18 kg - 1 buc Se vor executa urmatoarele : - curatirea cailor interioare de evacuare a aburului - verificarea rulmentilor cuvei - veri. legaturilor electrice de alimentare din pan. de comanda si a valvei de abur - verificarea starii termostatului de reglaj a temperaturii - verificarea si curatarea paletelor ventilatorului de evacuare a aerului - verificarea curelelor de transmisie (sau a reductorului de antrenare) - verificarea si reglarea microîntreerupatorului de presurizare (sau a presostatului) - verificarea etanseitatii tubulaturii de evacuare a aburului În aceste costuri nu sunt cuprinse piesele de schimb, a caror înlocuire, daca nu se încadreaza în manopera de service si întretinere (spre exemplu înlocuirea kit-ului de rulmenti la o masina de spalat, inlocuit placa microprocesor la uscator, si programare) vor face obiectul unui deviz de lucrari, separat, care va trebui sa fie acceptat de ambele parti). Piesele se vor factura separata cu un adaos de 10% cheltuieli de aprovizionare.

---