
reparatie sistem antiefractie si video

I.D.: 44006125

Data publicarii	21.10.19	Coduri CPV	50116100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 733,12 RON - 733,12 RON

Descriere: Inlocuire senzor de miscare: - DSC LC100PI - manopera si transport la sediul ATCP Caransebes, Inlocuire camera caserie aferent sistem de supraveghere video Camera: HAC-HDW1200R-028, Inlocuire camera intrare aferent sistem de supraveghere video Camera: HAC-HFW1200D, Inlocuire buton panica aferent sistem de securitate Buton: BT-27 la sediul ATCP Resita , Reparatie sistem control acces: - cartele de acces - 5 buc - programarea cartelelor de acces pentru recunoasterea acestora - transport la sediul ATCP Moldova Noua
