
Service și reparație autoclav VX-55

I.D.: 74883301

Data publicarii	31.10.22	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.000,00 RON - 4.000,00 RON

Descriere: Service și reparație autoclav VX-55: 1. Constatare defectiune autoclava conform cf. Raport service 86889/15.09.2022: 900,00 Lei; 2. Oferta pret reparatie + revizie tehnica autoclava: 2.000,00 Lei; 3. Filtru exhaustor (care necesita inlocuire si protejeaza pompa) - 10611 Filter cartridge for (exhaust) air filtration 1.500,00 Lei / bucată. Total: 4.400,00 lei/pachet; Preturile de mai sus nu includ TVA.
