
Servicii reparatie ambreiaj TRACTOR Belarus inclusiv piese

I.D.: 74678767

Data publicarii	26.10.22	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.756,30 RON - 4.756,30 RON

Descriere: 1. Arbore cardanic MTZ-1221 - 112-2203010 1 buc 2. Rulment 6205-2RS SKF - 180205 - 1 buc 3. Ansamblu- Cos de ambreiaj MTZ-1221N - 85-1601090-V-Ns - 1 buc 4. Disc de ambreiaj MTZ-1221 - 85-1601130-01 - 2 buc 5. Mufa de cuplare a ambrejului T-150 -rulment de presiune (în ansamblu) - 50-1601180 - 1 buc 6. Service reparatie/ revizie/ deplasare Tractor Belarus conform Devizului FERMA nr. 2 Iltcani, SUCEAVA -Constatari defectiuni - Schimb arbore cardanic - Schimb Cos de ambreiaj - Schimb rulment volanta - Schimb discuri ambreiaj - Schimb rulment presiune - Înlocuire semiringii bucșă cardan - Reglaje, teste, punere in functiune - Deplasare
