
Prestare servicii de reparatie capitala si prelungirea resursei tehnice totale a elicopterelor tip Mi8/17

I.D.: 58021100

Data publicarii 17.06.21

Coduri CPV 50212000-4

Pretul 10.002.000,00 EUR - 10.002.000,00 EUR
estimativ: 11.844.000,00 EUR - 11.844.000,00 EUR

Descriere: 2. Servicii de reparatie capitala a elicopterelor tip Mi-17, 1. Reparație capitală elicopter Mi-17 cu aplicarea tuturor buletinelor obligatorii existente la data reparației cu prelungirea duratei totale de viață și acordarea resursei între reparații capitale 2000 ore, 8 ani și 6000 de aterizări; 2. Inspectia și prelungirea duratei totale de viață a celulei (service life limit) pentru asigurarea întregului potențial de exploatare între reparații capitale; 3. Reparație capitală motoare TV3-117VM; 4. Reparație capitală reductor principal VR-14; 5. Reparație capitală motor auxiliar tip SAFIR 5K/G MIS; 6. Înlocuire butuc elice anticuplu 246-3904-000 și pale elice anticuplu 246-3925-00; 7. Înlocuire set pale elice portantă 8AT-2710-00 (set= 5 buc); 8. Înlocuire acumulatori de bord 12 SAM-28 cu acumulatori Ni-Cd și efectuarea compatibilității sistemului energetic; 9. Înlocuire sistem de intercomunicație SPU-7 cu sistem digital de intercomunicații cu capabilitate de minim 5 abonați; 10. Înlocuire set căști pentru convorbiri radio (minim 5 buc / set) ; 11. Reparație capitală compartiment marfă; 12. Reparație capitală salon VIP; 13. Instalare troliu de salvare; 14. Reparație capitală troliu BL-29900-59; 15. Reparație capitală lacăt de acroșare DG-64; 16. Reparație capitală rezervor interior suplimentar de combustibil 8MT-6117-00; 17. Reparație capitală set rezervoare exterioare (acroșate) suplimentare de combustibil EGU-6114-00П (set = 2 buc) ; 18. Înlocuire sistem global de navigație GNS430; 19. Instalare proiector mobil de noapte de mare intensitate; 20. Instalare sistem de evitare a coliziunii (TCAS); 21. Instalare indicator situație orizontală (HSI); 22. Înlocuire ARK-UD / instalare sistem de detectare, indicare direcție și decodificare a semnalelor emise pe frecvențele de urgență; 23. Instalare sistem de semnalizare a turației minime și maxime a elicei portante; 24. Instalare Baliză de localizare de urgență; 25. Reparație Kit medical cu 2 tărgi, pentru intervenția în situații de urgență; 26. Reparație capitală Bambi Bucket; 27. Transportul, ambalarea și îmbarcarea aeronavelor de la sediul achizitorului la sediul prestatorului. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 14.564.000,00 lei, respectiv 7.896.000,00 EUR. Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru/contractului subsecvent se regasesc la nivelul caietului de sarcini..

1. Servicii de reparatie capitala a elicopterelor tip Mi-8, 1. Reparație capitală elicopter Mi-8 și a agregatelor acestuia cu aplicarea tuturor buletinelor obligatorii existente la data reparației și acordarea resursei între reparații capitale 2000 ore, 8 ani și 6000 de aterizări. 2. Inspectia și prelungirea duratei totale de viață a celulei (service life limit) pentru asigurarea întregului potențial de exploatare între reparații capitale 3. Reparație capitală motoare TV2-117AG 4. Reparație capitală reductor principal VR-8 5. Înlocuire butuc elice anticuplu 8-3904-00 și pale elice anticuplu 8-3922-00 6. Înlocuire pale elice portantă 8AT-2710-00 (set = 5 buc) 7. Înlocuire acumulatori de bord 12 SAM-28 cu acumulatori Ni-Cd și efectuarea compatibilității sistemului energetic 8. Înlocuire sistem de intercomunicație SPU-7 cu sistem digital de intercomunicații cu capabilitate de minim 5 abonați 9. Înlocuire set căști pentru convorbiri radio (minim 5 buc/set) 10. Reparație capitală compartiment marfă 11. Reutilare salon din variantă VIP în variantă Pasageri/Căutare-Salvare 12. Reparație capitală troliu HS-20200-431-02 13. Reparație capitală fermă de acroșare și lacat de acroșare DG-64M 14. Reparație capitală rezervor interior suplimentar de combustibil 8MT-6117-00 15. Înlocuire sistem global de navigație GNS430 16. Instalare proiector mobil de noapte de mare intensitate 17. Instalare sistem de evitare a coliziunii (TCAS) 18. Instalare indicator situație orizontală (HSI) 19. Instalare sistem de detectare, indicare direcție și decodificare a semnalelor emise pe frecvențele de urgență 20. Înlocuire sistem RIO-3 cu un sistem similar fără elemente radioactive 21. Instalare sistem de semnalizare a turației minime și maxime a elicei portante 22. Instalare Baliză de localizare de urgență 23. Reparație Kit medical cu 2 tărgi, pentru intervenții în situații de urgență 24. Reparație capitală Bambi Bucket 25. Transportul, ambalarea și îmbarcarea aeronavelor de la sediul achizitorului la sediul prestatorului. Valoarea celui mai mare contract subsecvent 32.199.772,00 lei, respectiv 6.668.000,00 EUR. Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru/contractului subsecvent se regasesc la nivelul caietului de sarcini..
