

Reparatie BH 17 SLG

I.D.: 99925301

Data publicarii	12.07.24	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.295,29 RON - 3.295,29 RON

Descriere: Reparatii Service manopera 540,40 Ron (inspectie cu schimb ulei, diagnoza individuala)
piese schimb 2754,89 Ron (placute frane fata si spate,surub, set arcuri retinere, mat. mici)
Descrierea este un exemplu, lucrarea finala este descrisa in factura fiscala.
