
Reparație pompă de recirculare Wilo DPL50/105-0,75/2 seria 50393437/0008

I.D.: 103747271

Data publicarii	04.10.24	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.512,00 RON - 1.512,00 RON

Descriere: Reparație pompă de recirculare Wilo DPL50/105-0,75/2 seria 50393437/0008, prin: - rebobinare motor; - inlocuire etansare mecanica si rulmenti Comanda 5641
