
Reparatie sistem ventilatie incubator

I.D.: 54366108

Data
publicarii 15.02.21

Coduri CPV

50410000-2

Pretul
estimativ: 889,00 RON - 889,00 RON

Descriere: - Reparatie sistem ventilatie incubator, inciita termostatată tip POL EKO prevăzută cu indicator digital d temperatură, rezoluție 0,1 grade; - Referat nr. 1139/13,01,2020, LSVSA, dr. Drăgoi I.; -BUGET, 20,02. Factura să fie însoțită cu deviz de lucrări și proces verbal de recepția a serviciilor efectuate.
