

Mentenanța corectivă a sistemelor fixe de supraveghere ATTICA

I.D.: 58691270

Data publicarii	09.07.21	Coduri CPV	50660000-9
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Serviciile de mentenanță corectivă solicitate sunt:1.Reparație cameră de termoviziune (cu înlocuire cooler);2.Reparație cameră de termoviziune (fără înlocuire cooler);3.Reparație cameră TV color;4.Reparație telemetru laser;5.Reparație platformă înclinare și rotire (PTP);6.Reparație TX;7.Reparație RX;8.Reparație consolă de control cu joystick (OCDU);9.Reparație Digital Video Recorder (DVR).În cadrul fiecăruia din serviciile enumerate mai sus, Prestatorul va realiza următoarele activități:- constatarea pentru identificarea echipamentelor defecte din cadrul sistemelor fixe de supraveghere instalate în Locurile de serviciu;- deinstalarea și preluarea echipamentului/echipamentelor defect/defecte din Locul de serviciu;- restabilirea completă a funcționalităților echipamentului/echipamentelor optoelectronice și/sau electronice defect/defecte prin repararea/înlocuirea componentelor defecte;- instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a acestora la Locurile de Serviciu stabilite de Achizitor/Beneficiar;- testarea pentru verificarea tuturor funcționalităților atât ale echipamentului electronic/optoelectronic reparat, cât și ale sistemului fix de supraveghere în care este integrat, pentru recepția serviciului.Cantitățile de servicii prognozate minime și maxime ale acordului-cadru se prezintă după cum urmează:1.Reparație cameră de termoviziune (cu înlocuire cooler) : minim 2 - maxim 100;2.Reparație cameră de termoviziune (fără înlocuire cooler): minim 1 - maxim 100;3.Reparație cameră TV color: minim 2 - maxim 40;4.Reparație telemetru laser: minim 3 - maxim 40;5.Reparație platformă înclinare și rotire (PTP): minim 1 - maxim 80;6.Reparație TX: minim 1 - maxim 40;7.Reparație RX: minim 1 - maxim 40;8.Reparație consolă de control cu joystick (OCDU): minim 1 - maxim 40;9.Reparație Digital Video Recorder (DVR): minim 1 - maxim 40.Cantitățile de servicii prognozate minime și maxime care pot face obiectul unui contract subsecvent se prezintă după cum urmează:1.Reparație cameră de termoviziune (cu înlocuire cooler) : minim 1 - maxim 2;2.Reparație cameră de termoviziune (fără înlocuire cooler): minim 1 - maxim 1;3.Reparație cameră TV color: minim 1 - maxim 2;4.Reparație telemetru laser: minim 1 - maxim 3;5.Reparație platformă înclinare și rotire (PTP): minim 1 - maxim 1;6.Reparație TX: minim 1 - maxim 1;7.Reparație RX: minim 1 - maxim 1;8.Reparație consolă de control cu joystick (OCDU): minim 1 - maxim 1;9.Reparație Digital Video Recorder (DVR): minim 1 - maxim 1.Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se va încheia este de 839.427 lei fără TVA.Contractele subsecvente se vor încheia în funcție de bugetul alocat cu această destinație, precum și în funcție de nevoile de reparații cunoscute anterior încheierii acordului-cadru și în perioada de valabilitate a acordului-cadru.