

---

## **Servicii de reparatie subsisteme, componente si subansambluri autospeciala de supraveghere cu termoviziune.**

I.D.: 15448961

---

Data publicarii	11.10.16	Coduri CPV	50344000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.10.16	Pretul estimativ:	10.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Servicii de reparare a echipamentului de supraveghere din dotarea Autospecialiei de supraveghere cu termoviziune ARTEMIS pe sasiu LAND ROVER DISCOVERY 4, Tip motor 276DT, Sursa energie Motorina, Serie sasiu SALLAAA18AA547481, An de fabricatie 2010. Defect posibil: platforma de panoramare/înclinare (PT - ul).

---