

Reparatie BH 17 SLG

I.D.: 97693704

Data
publicarii 24.05.24

Coduri CPV

50110000-9

Pretul
estimativ: 1.873,87 RON - 1.873,87 RON

Descriere: Reparatii Service manopera 791,30 Ron (inspectie cu schimb ulei, diagnoza individuala)
piese schimb 1082,57 Ron (placute frane fata si spate, disc franare inlocuit, mat. mici)
Descrierea este un exemplu, lucrarea finala este descrisa in factura fiscala
