

SERVICIU DE REPARATIE BENZI REDLER, cod CPV 50531000-6

I.D.: 89650149

Documente participare:

- FisaDate_DF1196881.pdf
- 20112023_scan_082051_signed.pdf
- 20112023_scan_082028_signed.pdf
- 20112023_scan_081945_signed.pdf
- DUAE_CERERE_248532.xml

Data publicarii	22.11.23	Coduri CPV	50531000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.12.23	Pretul estimativ:	90.856,09 RON - 90.856,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Cerințele tehnice pentru serviciile solicitate sunt precizate în caietul de sarcini nr. 22545/28.09.2023, întocmit de către Serviciul Mecanic, al Societății Electrocentrale Craiova . Benzile Redler au rolul de a transporta carbunele de la buncarele de carbune la turnurile de aspiratie gaze din focar pentru alimentarea morilor de carbune totodata dozand debitul de carbune în functie de sarcina cazanului. Datorita regimului de lucru, elementele componente, s-au deteriorat și necesita înlocuire.Cele două cazane de 525 t/h au în componență 12 mori de cărbune de tip MVC 75 cu benzile Redler aferente.Pentru buna functionare a cazanelor de abur de 525 t/h, este necesară repararea periodică a elementilor de banda pentru a se asigura debitul de cărbune necesar. Prin reparația elementilor de banda Redler se urmărește mărirea duratei de functionare precum și eliminarea riscului indisponibilizării morilor, datorită gradului avansat de uzură al elementelor de la banda redler nr.2 K2 Solicitarile de clarificari se vor face cu 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor la secțiunea întrebări în SEAP, iar răspunsul entității contractante se va transmite cu cel puțin 3 zile înainte de data de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari depuse pana la termenul stabilit pe primirea acestora.
