

---

## Reparatii convertizor de frecventa tip ASC 5000 EPA 10

I.D.: 22402631

Documente participare:

- 7-413568.zip

---

Data publicarii	14.09.17	Coduri CPV	50532000-3
Termenul limita pentru depunere:	27.09.17	Pretul estimativ:	97.451,00 RON
Descriere:	Reparare convertizor de frecventa ASC 5000 cu racire cu aer prin inlocuire componente defecte, update de software si asigurare asistenta la punere in functiune.		

---