

## **SERVICIUL DE REPARARE SI INTRETINERE A ECHIPAMENTULUI DE SECURITATE**

I.D.: 101801335

---

Data publicarii	21.08.24	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 9.062,00 RON - 9.062,00 RON

---

Descriere: ervicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (sc.tarlungeni+sc.maghiara zizin) inlocuit balun video pasiv-4buc,inlocuit camere video exterior 4mp-2buc,inlocuit cablu utp cat5e cupru-45m,mufa de alimentare-2buc,coliere plastic-10buc,inlocuit router gigabit wirelsss-1buc,mufa rj45- 2buc,inlocuit acumulator 12v/7ah-2buc,xvr/dvr 16 canale-1buc,ups 600va+acumulator-1buc. sc.+gradi.tarlungeni+purcareni+zizin) inlocuit camere video exterior 5mp-2buc,balun video pasiv 8k/4k-6buc,mufa alimentare-3buc,alimentator 12v/5ah-1buc,cablu hdmi 15m-1buc,acumulator 12v/7ah-1buc,cablu alimentare-1buc. (sc.zizin) inlocuit xvr/dvr 8 canale-1buc,inlocuit hdd 4tb-1buc,inlocuit ups 600va-1buc,cablu utp cat.5 cu alimentare-110m,mufe rj45-4buc,coliere plastic+negrese-76buc,inlocuit camera dome 5mp-1buc,inlocuit camera bullet 5mp-1buc,mufe alimentare-3buc,balun video pasiv-4buc,inlocuit sursa alimentare 12v/10ah-1buc,doza plastic 100\*100-1buc,inlocuit switch 16 porturi gigabit-1buc,cablu ftp-20buc,refacut circuite,montare,conectare si punere in functiune camere

---