
Achiziția unui serviciu de remediere defecțiune echipament EDS, model HI SCAN 10080 EDX 2is

I.D.: 56194787

Data publicarii	20.04.21	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 9.360,00 RON - 9.360,00 RON

Descriere: Achiziționarea unui serviciu de remediere defecțiune (manopera) a echipamentului de control de securitate HI SCAN model EDX 2is. Urmare a apariției unei defecțiuni a echipamentului de control de securitate a bagajelor de cală HI SCAN model EDX 2is, s-a achiziționat un serviciu de diagnosticare a defecțiunii. Constatarea a fost realizată de către o firmă specializată, care a identificat următoarele: a. Aparatul prezintă erorile: - 0032 Shutter B does not close any more; - 0027 X-ray system B cannot be activate; - 0112 Sparking over in X-ray generator B. b. Alte aspecte: - Tensiunile aferente generatorului B sunt nule; - Liniile de semnal aferente generatorului B sunt nule; - Generatorul B prezintă scurgeri de ulei; - Ansamblul generator (SV SV311514630) - XRC afferent liniei de detecție B este defect și necesită înlocuire - Ansamblul motor reductor prezintă scurgeri ușoare de ulei.
