

Discuri frictiune

I.D.: 86104295

Data publicarii 23.08.23 Coduri CPV 34300000-0 34630000-2

Termenul limita pentru depunere: 28.08.23

Descriere: Este necesara inlocuirea discurilor de frictiune defecte, de la ambreiajele care comanda deplasarea in regim tehnologic si circulatie ale boghiului nr.2, de la utilajul Plasser RM 80U-374, dupa cum urmeaza: discuri frictiune 1687- 9 bucati; discuri frictiune 3020MP- 8 bucati; discuri frictiune 2825- 9 bucati; discuri frictiune 1262MP -8 bucati.
