

## Interventie service aparate de aer conditionat

I.D.: 74159265

---

Data publicarii	10.10.22	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.050,00 RON - 3.050,00 RON

---

Descriere: Servicii de interventie service aer conditionat tip split -Recuperare Medicala: • Incarcat cu freon R410A - 970 grame • Refacere etansare circuit hidraulic in zona conexiunii unitatii exterioare (prezinta pierderi de ulei) • Vaccumarea circuitului hidraulic • Timp estimat de montaj 2 tehnicieni/1 ora Servicii de interventie service aer conditionat tip split - Pneumologie: • Incarcat cu freon R410A - 1,5 kg • Refacere etansare circuit hidraulic in zona conexiunii unitatii exterioare (prezinta pierderi de ulei) • Vaccumarea circuitului hidraulic Timp estimat de montaj 2 tehnicieni/2 ore Servicii de interventie service aer conditionat tip split -Gastro: • Incarcat cu freon R410A - 800 grame • Refacere etansare circuit hidraulic in zona conexiunii unitatii exterioare (prezinta pierderi de ulei) • Vaccumarea circuitului hidraulic Timp estimat de montaj 2 tehnicieni/1 ora Servicii de interventie service aer conditionat tip split - Bloc Operator Gineco: Incarcat cu freon R410A - 1100 grame • Refacere etansare circuit hidraulic in zona conexiunii unitatii exterioare (prezinta pierderi de ulei) • Vaccumarea circuitului hidraulic Timp estimat de montaj 2 tehnicieni/1 ora Servicii de interventie service aer conditionat tip split -Hematologie Laborator: • Incarcat cu freon R407C - 2600 grame Ap 1 • Inlocuit condensator 50 microF; • Incarcat cu freon R401A -1100 grame Ap 2 • Refacere etansare circuit hidraulic in zona conexiunii unitatii exterioare (prezinta pierderi de ulei) • Vaccumarea

---