

## **Lucrari de reparatii generale si renovare a Centrului de Zi de Recuperare situat in str.Horia Agarici, nr.5, localitatea Constanta**

I.D.: 74338337

Documente participare:

- FisaDate\_DF1162628.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- draft contract executie lucrari.pdf
- F3 ACOPERISURI.pdf
- F3 REPARATII.pdf
- Formulare procedura.doc
- Frame\_Propunere tehnica - Lucrari.docx
- Instructiuni Ofertanti.pdf
- DUAE\_CERERE\_199151.xml

---

Data publicarii	20.10.22	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	07.11.22	Pretul estimativ:	268.390,03 RON - 268.390,03 RON

---

Descriere: La Centrul de Zi Constanta, str. Horia Agarici nr.5 este necesar a se executa urmatoarele lucrari de reparatii si renovare: - lucrări de reparatii si igienizari interioare la incaperile care vor deveni vestiar respectiv magazie, desfacerea postamentelor de beton pe care au fost montate masinile de spalat in vechea spalatorie care va deveni magazie. - lucrari de desfacere a parchetului vechi, montare de parchet nou si plinta noua in camera centralei de monitorizare - reparatii si igienizari, montare gresie, faianta, dotare cu obiecte sanitare si corpuri de iluminat în 6 grupuri sanitare de la parter, dotare cu obiecte sanitare in 2 grupuri sanitare de la etaj - de montat usi la grupurile sanitare parter, la trecerile dintre holurile de la parter precum si la cabinetele psihologice, la cabinetele de ergoterapie si logopedie, de igienizat, montat parchet si usa rezistenta la foc la incaperea in care va fi montată centrala de monitorizare IDSAI si centrala de monitorizare si eficientizare a consumului de energie, - lucrari de desfacere a mastii de la sistemul pluvial, inlocuire teava si refacerea mastii, montare de gura de scurgere si vizitare noi, - montare de autoinchideri la usile de evacuare - montare de corpuri de iluminat, intrerupatoare si prize, - montare usi rezistente la foc la usile de evacuare ale centrului , sunt necesare montare de lampi de semnalizare EXIT pentru iesirile de siguranta min 3h Deasemenea la solocitarea reprezentantul ISU este necesar ca: - peretii de pe holurile de evacuare sa fie rezistenti la foc. In acest sens acesti pereti vor fi reconstruiti din rigips rezistent la foc cu agrement din partea firmei furnizoare. - la magazia care adaposteste obiecte necesare coloanei auto sa se inlocuiasca acoperisul din eternita si tavanul OSB. Se va monta acoperis din panouri sandwich. - acoperisul de la magazie sa fie ignifugat, in acest sens se va desface acest acoperis si se va apela la servicii de ignifugare cu firma autorizata.

---