

## Servicii de reparatii dulap climatizare Emerson

I.D.: 62646929

---

Data publicarii	01.11.21	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.400,00 RON - 2.400,00 RON

---

Descriere: Oferta nr. 1371 din 26.10.2021 Pentru remedierea defectiunilor si eliminarea erorii este necesara evaluarea echipamentului pt diagnosticarea exacta a cauzei. Lucrarile pot dura 1-2 zile dar in functie de constatările echipei de service si natura defectiunilor durata se poate modifica, de aceea va vom oferta interventia in pret unitar ore/om urmand ca decontarea sa se efectueze conform fisei de service interventie care va cuprinde operatiunile efectuate, materialele utilizate si numarul orelor lucrate + orele necesare deplasarii daca interventia nu este in Pitesti. - Punitar service manopera interventie om/ora intre orele 8-16.30 in zilele lucratoare 75 lei fara TVA om/h - Punitar service manopera interventie om/ora in zilele nelucratoare si in intervalul orar 16.30 - 08.00 in timpul zilelor lucratoare 125 lei fara TVA om/h - Pret freon R407C sau R410A 125 lei/kg fara TVA - Pret azot tehnic: 50 lei/mc fara TVA - Deplasare pana la Pitesti si cheltuieli de deplasare 0 lei - Deplasare extra Pitesti si cheltuieli de deplasare 1 leu fara TVA/km - Punitar service manopera interventie om/ora intre orele 8-16.30 in zilele lucratoare 250 lei fara TVA om/ora echipa de service a producatorului/importatorului - la nevoie - Deplasare si cheltuieli de deplasare echipa de service a producatorului/importatorului 1,25 lei fara TVA/km- la nevoie In urma diagnosticarii este posibil sa rezulte necesitatea folosirii si altor materiale cum ar fi, dar fara a se limita la: aliaj sudura brazare Cu-Ag

---