



constatare tehnica si remediere defectiuni la: automatul de includere Histostar Thermo si la microtomul rotativ HM 325 Microm

I.D.: 52844320

Data publicarii	22.12.20	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: constatare tehnica si remediere defectiuni la : -automatul de includere Histostar Thermo (defectiune "Cold Spot") -microtomul rotativ HM 325 Microm (functionare necorespunzatoare -nu taie uniform) Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere si punere in functiune/instalare valabila la echipamentele medicale mai sus mentionate
