

Servicii de reparare Hyundai Tucson

I.D.: 67049433

Data publicarii	10.03.22	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.506,17 RON - 7.506,17 RON

Descriere: Piese + Manopera aferente pentru : inlocuit turbocompresor, bujii incandescente, bucsi, garnitura evacuare, garnitura admisie, garnituri turbocompresor, revizie filtre si ulei, curatat senzor temperatura aer, verificat si reparat injectoare.
