

---

## **Reparare dupa revizie autoscara Magirus M42L MAI 49279**

I.D.: 106346524

---

Data publicarii	27.11.24	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 9.520,79 RON - 9.520,79 RON

---

Descriere: Reparația constă din înlocuirea burdufurilor de la joystickurile operatorului principal precum și a senzorului de întindere cală stânga spate de la o autoscară Iveco Magirus M42L, după care se va proceda la verificarea cablurilor de la pachetul de scări, lift, precum și a sistemelor de ghidare și a scripeților tronsoanelor de scari.

---