
Reparare instalatie conditionare tip CHILLER RHOSS TCAE 4205

I.D.: 43599190

Data publicarii	24.07.19	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	15.676,47 RON - 15.676,47 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Componente pentru reparatie instalatie climatizare: 1 Sistem electronic automatizare chiller BUC 1 2 Manopera inlocuire sistem automatizare BUC 1 4 Manopera reparatie sistem hidraulic BUC 1 5 Materiale necesare reparatiei sistemului de pompare cu apa BUC 1
