

## **Servicii de verificare a instalatiilor de stingere incendii cu hidranti interiori si exteriori**

I.D.: 104129429

---

Data publicarii	11.10.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	4.896,00 RON - 4.896,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Verificarea conform normativelor in vigoare a hidrantilor de incendiu exteriori. Verificarea se executa semestrial (2x pe an). Acest pret include o singura verificare. 1. Verificare hidranti interiori: - verificare robinet - verificare presiune - verificare garnituri - verificare furtun - verificare teava de refulare - verificare cheie ABC 2. Verificare hidranti exteriori: - verificarile se fac in conformitate cu Normativul P118-2018, nu include piesele de schimb constatate defecte. CONFORM P118/2013, la hidranti interiori si exteriori se verifica verificarea functionarii cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmarind urmatoarele aspecte: a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformari, distrugerii, crapaturi pe intreaga lungime. In cazul unui semn de defect, furtunul se inlocuieste cu un furtun incercat la presiunea de lucru maxima. b) dispozitivele de fixare sunt solide si nedeteriorate. c) debitul de apa este continuu si suficient. d) sistemul de derulare functioneaza usor. e) teava functioneaza corespunzator. La hidranti de incendiu exteriori se verifica: a) starea generala tehnica, si de conformitate, presiunea statica, presiunea dinamica si debitul de apa; b) gradul de etanseitate a garniturilor; c) existenta indicatoarelor de marcare a hidrantilor; In urma verificarii , se completeaza „REGISTRUL DE EVIDENTA A ACTIVITATIILOR DE CONTROL, VERIFICARI SI REVIZII TEHNICE ALE SISTEMELOR SI INSTALATIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR” in care sunt consemnate c

---