

## **REPARATIE REGULATOR VACUUM**

I.D.: 43287004

---

Data publicarii 25.02.20 Coduri CPV 50410000-2 50531200-8

---

Pretul estimativ: 370,92 RON - 370,92 RON

---

Descriere: Inlocuirea pieselor uzate/ defecte pentru regulator de vacuum ( H-05/ 5084) si efectuarea probelor de functionare si etanseitate - conform oferta/deviz 3760 /21.02.2020 inregistrata la CAO - garantie 3 luni

---