
Reparații autoturism marca Hyundai Tucson ,nr înmatriculare VL-06-SUV

I.D.: 79615587

Data publicarii	06.03.23	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 844,54 RON - 844,54 RON

Descriere: Efectuare serviciilor de reparații, conform notei constatate: nr. 3.666 din 23.02.2023, prin care se recomandă intrarea, autoturismului marca Hyundai Tucson cu nr. de înmatriculare VL-06-SUV, într-un service autorizat, conform ofertei de preț nr. 16.443 din 28.02.2023
