

---

## **Reparatii la Autobuz MB SPRINTER-TRITURO, nr. circ. TM-15-AWZ**

I.D.: 50052138

---

Data publicarii	25.09.20	Coduri CPV	50113000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.500,00 RON - 4.500,00 RON

---

Descriere: D/R podest stg față D/R podest drp față D/R podest mijloc față D/R rezervor combustibil D/R rezervor ulei hidraulic D/R tobă eşapament D/R instalație electrică D/R instalație hidraulică (parțial) Îndepărtat (Suspendat) + Remontat platformă de pe șasiu Confeționat întăritură șasiu stg Confeționat întăritură șasiu drp Reparat șasiu stg Reparat șasiu drp Înlocuit+ Sudat întăritură șasiu stg Înlocuit + Sudat întăritură șasiu drp Revopsit șasiu stg (parțial) (gri) Revopsit șasiu drp (parțial) (gri)

---