
diagnosticare si remediere defectiuni la ecograful Philips CX50

I.D.: 68031460

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.04.22 | Coduri CPV | 50421000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: diagnosticare si remediere defectiuni la ecograful Philips CX50 cu 3 sonde (echipamentul nu permite accesarea meniului principal fara autorizarea unui reprezentant al producatorului echipamentului medical, echipamentul necesita upgrade de soft) Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere si punere in functiune/instalare valabila la echipamentul medical mai sus mentionat.
