

---

## Reparare Spirometru Spirolyser ST 75

I.D.: 39841201

---

Data publicarii	29.06.18	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.200,00 RON - 1.200,00 RON

---

Descriere: -Demontat si montat complet, capac superior, PCB, ecran LCD, imprimanta, tastatura, traductor pneumatic -Curatat traductor pneumatic si suport sita -Inlocuit sita traductor - Reparat racord traductor pneumatic -Reparat imprimanta, inlocuit mufa alimentare retea, inlocuit mufa furtun traductor -Reinitializat si sters memoria -Calibrare cu seringa de calibrare de 3 litri -Inlocuit baterie de acumulatori 6Vcc/3700mAh Materiale utilizate: seringa calibrare, materiale curatare, senzor ecran LCD-cod 751049, acumulator 6Vcc/3700mAh, mufa alimentare, furtun traductor Concluzie: dupa remedierea defectelor si calibrarea aparatului s-au efectuat teste, echipamentul functioneaza in parametri normali

---