

Verificare stingator tip P6/Verificare hidranti interiori/exteriori

I.D.: 65492986

Data publicarii	18.01.22	Coduri CPV	50413200-5 98390000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	1.050,00 RON - 1.050,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: erificare stingator tip P6 - 17.00 lei / bucată. Perioada de valabilitate acordată de producătorul stingătorului de incendiu Termenul de valabilitate de pe stingator (garantia recipientului de otel) Termenul la care se face verificarea stingatoarelor de incendiu Inscrisiunea pe eticheta de pe recipient Examinare vizuala daca extingtorul prezinta semne de coroziune sau deteriorare Daca stingatorul nu/ a fost/ utilizat Daca instructiunile de utilizare ale stingatorului sunt clare si vizibile Starea suportului de perete Starea manometrului și presiunea gazului de acționare Gratuit: 1.Consultanță gratuită în domeniul managementului situațiilor de urgență. Verificare hidranti interiori/exteriori: 30.00 lei / bucată /semestru Elemente ce se verifica: -Starea generala a instalatiei / sistemului -Modul de manevrare al robinetilor -Accesul către hidranți -Elementelor de protecție -Marcarea si etichetarea hidranților -Starea calitativă a furtunurilor -Gradul de coroziune/etanșeitatea instalației -Intrarea în funcțiune în mod automat a pompelor -Cutiile de protectie /capetele de conexiune -Pornirea pompelor în mod manual/după caz -Sistemelor de prindere - Presiunea minimă necesară de lucru -Dotarea cu accesorii de trecerea apei -Funcționarea iluminatului de siguranță -Racordurile, țevile și ajutajele de refulare -Pregătirea și protejarea hidranților contra înghețului -Rigiditatea îmbinărilor rezultate prin proba hidraulică de rezistență la presiune și proba de etanșeitate cu aer comp
