

---

## **REPARATIE Ricoh 3110 HUNEDOARA**

I.D.: 52685827

---

Data  
publicarii 16.12.20

Coduri CPV

50323200-7

---

Pretul  
estimativ: 360,00 RON - 360,00 RON

---

Descriere: REPARATIE Ricoh 3110 HUNEDOARA Se vor executa operatiuni de service in vederea readucerii echipamentului in parametrii normali de functionare. In acest sens se inlocuiesc pad separare si ghidaj duplex RAR HUNEDOARA 1095/11.12.2020

---