

Reparatii curente la instalatiile de CCS-T pe raza sectiilor CT3 si CT4

I.D.: 107085512

Data publicarii 17.12.24 Coduri CPV 45234115-5

Pretul estimativ: 398.686,59 RON - 398.686,59 RON
1.442.871,51 RON - 1.442.871,51 RON

Descriere: În stațiile propuse pentru lucrari de reparatii curente, cablurile existente sunt in plumb, cu banda degradata și rezistența de izolație sub normele admise pe multe porțiuni, cauzând dese întreruperi în funcționarea instalațiilor. Lucrările de reparații cabluri constau in înlocuirea cablurilor sau porțiunilor de cabluri deteriorate sau care prezintă rezistența de izolație sub limita admisa conform planurilor schematice anexate la documentație, mufarea cu cablurile electrice existente. BLA Jianca - Leu 1. 4803058 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S 8778 M 1224.00 2. 6426438 REPER BETON PENTRU CABLURI,DESEN RA 345-29 BUC. 8.00 3. 6700834 TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM M 6.00 4. 6718506 BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU KG 262.45 5. 7000018 Cablu autostop TA2YEABY 1X4X0,8 M 285.60 BLA Bilteni - Recea 1. 4803034 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 6 U S 8778 M 1534.08 2. 4810049 CABLU CSYABY MASIV 24 X 1 S 8779 M 1534.00 3. 6426438 REPER BETON PENTRU CABLURI,DESEN RA 345-29 BUC. 10.00 4. 6700834 TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM M 6.12 5. 6718506 BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU KG 253.40 6. 7302500 APARATOARE TABLA 2 MM PENTRU CABLU M 100.00 7. 7311355 COT TABLA 2MM PENTRU CABLU M 2.00 Corbu 1. 4810013 CABLU CSYABY MASIV 16 X 1 S 8779 M 714.00 2. 4810207 CABLU CSYABY MASIV 4 X 1,5 S 8779 M 154.02 3. 6426438 REPER BETON PENTRU CABLURI,DESEN RA 345-29 BUC. 8.00 4. 6700834 TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM M 20.00 5. 6718506 BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU KG 65.52 Lucrarile de vopsitorie se vor executa doar la semnalele cu catarg. Se vor avea in vedere prevederile caietului de sarcini nr. 32/1/346/2024. În stațiile propuse pentru lucrari de reparatii curente, cablurile existente sunt in plumb, cu banda degradata și rezistența de izolație sub normele admise pe multe porțiuni, cauzând dese întreruperi în funcționarea instalațiilor. Lucrările de reparații cabluri constau in înlocuirea cablurilor sau porțiunilor de cabluri deteriorate sau care prezintă rezistența de izolație sub limita admisa conform planurilor schematice anexate la documentație, mufarea cu cablurile electrice existente. BLA Târgu Jiu - Ecaterina Teodoroiu 1. 2100933 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622 M.C. 3.23 2. 3108475 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 60 X 5 /OLT 35 S 404/2 M 14.00 3. 6700834 TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM M 115.30 4. 6718506 BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU KG 609.97 5. 7000009 CABLU CSYEALABY 24X1 MM M 4166.70 6. 7000018 Cablu autostop TA2YEABY 1X4X0,8 M 1305.60 7. 7000043 Cablu CSYEALABY 12X1.5 M 122.40 8. 7000122 Cablu CSYEALABY 21x1,5 M 4166.70 9. 7302500 APARATOARE TABLA 2 MM PENTRU CABLU M 31.00 10. 7311355 COT TABLA 2MM PENTRU CABLU M 8.00 BLA Bumbesti - Valea Sadului 1. 2100933 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622 M.C. 3.23 2. 3108475 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 60 X 5 /OLT 35 S 404/2 M 7.00 3. 6700834 TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM M 64.00 4. 6718506 BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU KG 533.95 5. 7000009 CABLU CSYEALABY 24X1 MM M 4243.20 6. 7000018 Cablu autostop TA2YEABY 1X4X0,8 M 1305.60 7. 7000120 Cablu CSYEALABY 7x1 M 1020.00 8. 7000122 Cablu CSYEALABY 21x1,5 M 4243.20 9. 7302500 APARATOARE TABLA 2 MM PENTRU CABLU M 65.00 10. 7311355 COT TABLA 2MM PENTRU CABLU M 10.00 Se vor avea in vedere prevederile caietului de sarcini nr. 32/1/340/2024.