
REPARATIE RICOH 3110 Bihor

I.D.: 65634324

Data publicarii	25.01.22	Coduri CPV	50323200-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 290,00 RON - 290,00 RON

Descriere: REPARATIE RICOH 3110 BIHOR Operatiuni specifice de service in vederea readucerii echipamentului la parametrii normali de functionare. In acest sens se inlocuieste ghidaj duplex RAR BH 78/14.01.2022
