



servicii de remediere defectiuni la echipamente medicale

I.D.: 70631566

Data publicarii	29.06.22	Coduri CPV	98390000-3
Pretul estimativ:	77.691,98 RON - 77.691,98 RON 22.363,62 RON - 22.363,62 RON 19.004,55 RON - 19.004,55 RON 10.583,27 RON - 10.583,27 RON 3.805,00 RON - 3.805,00 RON 3.300,00 RON - 3.300,00 RON 3.363,64 RON - 3.363,64 RON 11.504,55 RON - 11.504,55 RON 10.400,54 RON - 10.400,54 RON		

Descriere: 1. efectuare revizie tehnica la coldhead-ul instalatiei de rezonanta magnetica Philips Ingenia 1,5T, efectuare revizie tehnica la coldhead-ul instalatiei de rezonanta magnetica Philips Ingenia 1,5T: inlocuire adsorber, F40 Coldhead-1 buc: 36578.02 lei, inlocuire SHI Gen 31WColdhead SVCE replacement parts-1 buc-41.113,96 lei. 5. remediere defectiuni la motor rotativ Stryker System 6, constatare tehnica si remediere defectiuni la motoare rotative Stryker System 6: seria 1523707863-5636.36 lei, seria 1526707893- 5545.45 lei, seria 1526707883- 5545.45 lei, seria 1526707853- 5636.36 lei. 6. remediere defectiuni la fibrobronhoscop Storz, constatare tehnica si remediere defectiuni la fibrobronhoscp Storz SN 59156 11301BNX. 2. remediere defectiuni la telescop de chirurgie bariatrica Storz, constatare tehnica si remediere defectiuni la telescopul de chirurgie bariatrica Storz. 8. remediere defectiuni la motor perforator GA672 Aesculap, constatare tehnica si remediere defectiuni la motor perforator GA672 Aesculap seria 9174: inlocuire disc ajustabil-1 buc-21 lei, inlocuire rotor complet asamblat-1 buc- 1192 lei, inlocuire saiba ondulata-1 buc-32 lei, inlocuire kit piese de schimb GA672-1 buc- 1000 lei, inlocuire late materiale-1 buc- 60 lei, manopera reparatie Aesculap Technical service-1 buc-1500 lei. 9. remediere defectiuni la motor Aesculap, constatare tehnica si remediere defectiuni la motor Aesculap: remediere defectiuni la acumulator GA676 seria 45953. 3. remediere defectiuni la electrocauter Valleylab, remediere defectiuni la electrocuauter Valleylab. 4. remediere defectiuni la automatul de includere Histostar Thermo, constatare tehnica si remediere defectiuni la automatul de includere Histostar Thermo: inlocuire brat dozare- Dispense Arm Kit-1 buc- 9881.82 lei, inlocuire eoectrovalva Solenoid Valve Kit-1 buc-1622.73 lei. 7. remediere defectiuni la microtom Micron, constatare tehnica si remediere defectiuni la microtom Micron: inlocuire suport cutit pentru micrtom HM 325-1 buc -7495.45 lei, inlocuire ansamblu surub micrometric pentru microtoame HM 325-1 buc -2909.09 lei.