

Reparat uscator de rufe Indesit

I.D.: 43136258

Data publicarii	17.02.20	Coduri CPV	50530000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 320,00 RON - 320,00 RON

Descriere: Achizitia serviciului de reparat uscator rufe marca Indesit prin inlocuire (rezistenta , rulment si electrovalva) , pentru CRPV ODOBESTI , centrul din subordinea DGASPC Vrancea.Pretul iclude materiale , manopera si transport. Se asigura garantie 6 luni pentru piesele inlocuite si reparatia executata.
