

---

## Repararea 2 UPS-uri tip APC SURT3000XLI

I.D.: 57664081

---

Data publicarii	03.06.21	Coduri CPV	50323000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.000,00 RON - 4.000,00 RON

---

Descriere: Reparare resurse fizice de tehnologia informatiei (2 UPS-uri tip APC SURT3000XLI avand placile de comanda si de baza defecte). Pentru repararea a 2 (două) UPS tip APC SURT3000XLI sau folosit în total următoarele componente: - 2 buc. Placa de baza + placa de comanda pentru UPS tip APC SURT3000XLI - 2.000,00 lei / buc. + TVA; - Manoperă reparație - 0,00 lei + TVA. În valoare totală de 4.000,00 lei +

---