

## SERVICII DE REPARARE AUTOVEHICULE

I.D.: 16687093

---

Data publicarii	15.12.16	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.12.16	Pretul estimativ:	15.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Garda de Coasta intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele servicii pentru remedierea defectiunilor la urmatoarele autovehicule: Lot 1: autovehicul IVECO, tip PA/W40VC/MAS001/MASSIF numar identificare UA2PAW40V0C100628, an fab. 2010, cilindree 2998 cm<sup>3</sup>, putere max. 107 kw / 3500, care necesita urmatoarele interventii stabilite in urma constatarii tehnice: reparatie sistem rulare, reparatie sistem franare, inlocuit rola intinzatoare curea accesorii, diagnoza sistem electric. De asemenea se impune inlocuirea urmatoarelor componente: senzor abs fata = 1 buc, lichid de frâna (0.25 litri) = 1 buc, bec far h3 = 2 buc, rulment roata fata interior = 2 buc, rulment roata fata exterior = 2 buc, unsoare (bidon a 0,5 kg) = 1 buc, semering butuc roata = 2 buc, siguranta rulment roata = 2 buc, rola intinzatoare curea accesorii = 1 buc, curea accesorii (pompa apa si alternator) = 1 buc, placute de frana spate = 1 set, placute de frana fata = 1 set, spray degripant = 1 buc. Lot 2: autospeciala Iveco tip PA/W40VC/MAS001/MASSIF numar identificare UA2PAW40V0C100628, an fab. 2010, cilindree 2998 cm<sup>3</sup>, putere max. 107 kw / 3500, care necesita urmatoarele interventii stabilite in urma constatarii tehnice: reparatie sistem rulare, reparatie sistem franare, inlocuit rola intinzatoare curea accesorii, diagnoza sistem electric. De asemenea se impune inlocuirea urmatoarelor componente: senzor abs fata = 2 buc, lichid de frâna (0.25 litri) = 1 buc, bec far h3 = 2 buc, rulment roata fata interior = 2 buc, rulment roata fata exterior = 2 buc, unsoare (bidon a 0,5 kg) = 1 buc, semering butuc roata = 2 buc, siguranta rulment roata fata = 2 buc, rola intinzatoare curea accesorii = 2 buc, curea accesorii (pompa apa si alternator) 1 buc, placute de frana spate = 1 set, placute de frana fata = 1 set spray degripant = 1 buc. Lot 3: autospeciala Iveco tip PA/W40VC/MAS001/MASSIF numar identificare UA2PAW40V0C100628, an fab. 2010, cilindree 2998 cm<sup>3</sup>, putere max. 107 kw / 3500, care necesita urmatoarele interventii stabilite in urma constatarii tehnice: reparatie sistem rulare, reparatie sistem franare, inlocuit rola intinzatoare curea accesorii, diagnoza sistem electric. De asemenea se impune inlocuirea urmatoarelor componente: suport senzor abs = 2 buc, senzor abs fata = 2 buc, lichid de frâna (0.25 litri) = 1 buc, bec far h3 = 2 buc, rulment roata fata interior = 2 buc, rulment roata fata exterior = 2 buc, unsoare (bidon a 0,5 kg) = 1 buc, semering butuc roata = 2 buc, siguranta rulment roata fata = 2 buc, rola intinzatoare curea accesorii = 1 buc, curea accesorii (pompa apa si alternator) = 1 buc, placute de frana spate = 1 set, placute de frana fata = 1 buc, spray degripant = 1 buc.

---