

---

## **INCARCAT,VERIFICAT,REPARAT ETALONAT STINGATOR TIP SM6,Verificare hidranti interiori /exteriori**

I.D.: 63128169

---

Data publicarii	17.11.21	Coduri CPV	50413200-5 35111500-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 124,00 RON - 124,00 RON

---

Descriere: Verificarea vizuala a indicatiilor manometrului - Demontat stingator - Golit stingator - Spalat recipient stingator - Uscat recipient stingator - Vopsit recipient stingator dupa caz - Probat corp stingator pe bancul hidraulic - Demontat sistemul de percutare refulare - Verificat sistemul de percutare refulare - Verificat teava de refulare - Verificat parghia de percutare - Verificat subansamblu furtun refulare - Verificat probat manometru - Incarcat recipientul cu spuma aeromecanica - Montat sistemul de percutare refulare - Presurizat stingatorul (cularea verde pe manometru) - Montat stingatorul furtunul de refulare,centura pt furtunul de refulare - Etichetat stingatorul cu eticheta societatii cu data in care a fost facuta verificarea si data expirarii - Sigilat stingator cu sigiliul societatii(sigiliu autoblocant tip snur) - Emiterea buletinului de verificare - Emiterea certific Verificare la 6 luni a hidrantilor interiori /exteriori. Operatiunea consta in verificarea conditiei cutiei de hidrant,robinet,furtun de incendiu,teava de refulare,verificarea garniturilor. Testarea presiunii statice de lucru pentru hidranti interiori si a debitului de apa pt hidranti exteriori.In cazul cand hidranti sunt alimentati din grup de pompare contravaloarea verificarii grupului este de 750.00 lei. La pretul de verificare a hidrantilor interiori/exteriori se adauga cheltuielile de deplasare in afara judetului Constanta functie de distanta.In judetul Constanta pretul este de 100,00 lei pentru

---