
Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 4.0 x 65, cod: 11302BDX

I.D.: 87834233

Data publicarii	09.10.23	Coduri CPV	50420000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 27.220,00 RON - 27.220,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 4.0 x 65, cod: 11302BDX V3
DEFECTIUNI CONSTATATE Scurgeri la capacul unghiular Nu are imagine și lumină Butoanele de control nu funcționează Umiditate prezentă în interior Placă de bază corodată Unitatea de arbore și vertebre deteriorate Teacă externă deteriorată OPERATIUNI NECESARE
Adăugare capac ETO Înlocuirea unității arbore Înlocuire teacă externă Înlocuire placă de bază Înlocuirea unității de direcție Ajustări de direcție Efectuare teste finale și calitative
