
Servicii de verificare incarcare si reparare stingator tip P6

I.D.: 47147952

Data publicarii	11.06.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 252,00 RON - 252,00 RON

Descriere: Operatiunea de service la stingatoarele de incendiu pe care le detineti se va desfasura prin folosirea echipamentelor de verificare\testarea stingatoarelor de incendiu marca MULLER - Germania respectand standerele de evaluare si reincarcare in vigoare. Atelierul de verificare, testare si reparare a stingatoarelor de incendiu este condus de o echipa de specialisti. In aceste preturi sunt incluse urmatoarele operatiuni: demontare, verificare, golire, curatire, verificare agent de stingere, verificare subansamble functionabile, schimbare membrana si inele de etansare, montare, etichetare conform standerelor si sigilare, schimbarea pieselor deteriorate (furtun,manometru, corp evacuare, etc.) si vopsirea. Transportul este asigurat de catre firma .
