
Reparatie Mercedes Sprinter CDI 515- VS 02 ANP- inlocuire pompa combustibil

I.D.: 73915334

Data publicarii	03.10.22	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 966,38 RON - 966,38 RON

Descriere: Achizitie directa de servicii de reparatii pentru autoturismul Mercedes Sprinter CDI 515, cu seria şasiu WDB9066571S179526 și nr. de înmatriculare VS 02 ANP (inlocuire pompa combustibil) . La finalizarea reparatiilor solicitate se va întocmi factura fiscala si deviz/situatie de lucrări, și se va acorda garantie atât pentru componentele inlocuite cat si pentru manopera efectuată
