
Remediere sistem detectie la incendiu si supraveghere video

I.D.: 58823426

Data publicarii	12.07.21	Coduri CPV	35120000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 712,00 RON - 712,00 RON

Descriere: Remediere sistem de supraveghere video prin motarea a patru suporti la camerele de supraveghere si remediere sistemului de detectie si avertizare la incendiu (inlocuire detector fum cu suclu) In pret sunt incluse accesoriile de montaj si deplasarea la Beneficiar.
