
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate

I.D.: 48993838

Data publicarii	17.08.20	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 11.186,50 RON - 11.186,50 RON

Descriere: Lucrari de reparare sistem supraveghere video ce presupune inlocuire Camera video color de interior cu IR -10 buc. , Camera video color de exterior cu IR - 6 buc, sursa alimentare cu back-up -4 buc,, conectica -4 buc, Hard disk 4 Tb -2 buc, cablu UTP 200 ml, cablu alimentare 100 ml m tub protectie -50 ml, manterial marunt si manopera instalare si punere in functie echipamente
