

Reparația autoturismului VW Touareg, înlocuit senzor presiune filtru particule

I.D.: 106964499

Data publicarii	13.12.24	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 394,95 RON - 394,95 RON

Descriere: Reparația autoturismului VW Touareg cu numărul de înmatriculare B 71 MJR, înlocuit senzor presiune filtru particule, în conformitate cu cerințele tehnice solicitate de autoritatea contractantă și oferite de dumneavoastră prin devizul nr. 5/73830/27.11.2024. Prestatorul are obligația de a garanta că în prestarea serviciilor se vor utiliza produse noi, nefolosite, de ultimă generație care încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. De asemenea, prestatorul are obligația de a garanta că produsele utilizate vor funcționa în condiții normale de funcționare, fără a produce defecțiuni ca urmare a manoperei ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a prestatorului. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare referitoare la serviciul prestat. Dacă prestatorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala prestatorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de prestator.